

VICKÓ 50

PISCINAS



Descripción

Vickó 50 – Piscinas es un producto acrílico al agua especialmente diseñado con materias primas de primer nivel, bajo normas de calidad estandarizadas para piletas construidas en hormigón. Es un recubrimiento de alta calidad que se destaca por su excelente aplicabilidad con muy buen cuerpo y nivelación. Es un producto de muy bajo olor por ser libre de amoníaco.

Previene la formación de algas y mohos, y tiene una excelente resistencia a la alcalinidad.

Superficies a Aplicar

Es un producto de especialmente diseñado para pintar piletas de **hormigón, mampostería o terminadas con revoque**. Preparando la superficie adecuadamente.

Características

- ❖ **Color:** Azul y Blanco. No se debe tonar con entonadores comerciales ya que se puede perjudicar el rendimiento del producto en servicio.
- ❖ **Acabado:** Mate
- ❖ **Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete airless. No se recomienda dilución, de ser necesario diluir hasta un 10% como máximo con agua.
- ❖ **Número de Manos:** 2, La primera mano con dilución y la segunda con el producto sin diluir
- ❖ **Poder Cubritivo:** Excelente.
- ❖ **Rendimiento:** De 12 a 16 m² por litro y por mano.
- ❖ **Tiempo mínimo entre manos:** 6 horas.
- ❖ **Secado al tacto:** 3 horas.

Modo de aplicación

La superficie a aplicar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxidos, hongos, polvo y/o pintura en mal estado (desprendida, resquebrajada o ampollada).

Mampostería, Hormigón y Revoque: En piscinas nuevas dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar que la superficie haya terminado de curar o realizar el **tratamiento ácido para piscinas** para combatir la alcalinidad. Este tratamiento también se utiliza para superficies muy lisas para darle mayor anclaje a la pintura y tener un mejor funcionamiento en servicio.

Tratamiento ácido para piscinas: Limpiar a fondo la superficie con cepillo de cerdas, agua y detergente para eliminar cualquier contaminante que evite una buena adherencia de la pintura. Luego enjuagar con abundante agua. Preparar una solución con mitad de Ácido muriático comercial y agua, y aplicarla sobre la superficie, y dejarla actuar 10 minutos. Si se viera un burbujeo muy violento, implica que posee mucha alcalinidad en esta zona y se debe realizar nuevamente la aplicación de la solución de ácido muriático con agua, esperando 30 segundos desde la aplicación anterior, y dejar actuar nuevamente 10 minutos. Una vez terminado esto, enjuagar con abundante agua y dejar secar 48 horas.

Una vez realizado el tratamiento ácido se debe verificar que no posea alcalinidad la superficie, esto se hace utilizando un indicador o papel pH. Si el mismo indica valores superiores a 8, se debe repetir el tratamiento ácido. Al terminar enjuagar con abundante agua

Es muy importante dejar secar 48 horas previo a aplicar el recubrimiento.

La máxima adherencia se consigue con una rugosidad equivalente a la de una lija de grano 120.

Previo a la aplicación limpiar para eliminar el polvillo.

1ra Mano: Aplicar **Vicko 50 - Piscinas** diluyéndolo de la siguiente manera, mezclar 3 partes de Vicko 50 Piscinas con 1 parte de Agua. Dejar secar 24 horas

2da Mano: Aplicar el producto sin dilución y dejar secar al menos 7 días hasta llenar la pileta con agua. Si las condiciones climáticas fueron muy húmedas o muy frías se recomienda extender el tiempo de secado a 14 días.

Superficies Previamente Pintadas

Piscinas pintadas con Caucho Clorado, o al Agua: Lijar a fondo con lija gruesa o cepillo de acero para generar porosidad y para eliminar la pintura suelta. Luego limpiar a fondo con cepillo, agua y detergente, fundamentalmente en la línea de flotación, donde se suele acumular la grasitud y la suciedad. De percibirse áreas con sales, eliminarlas con solución de ácido muriático y agua en partes iguales. Frente a toda limpieza, enjuagar con abundante agua y dejar secar perfectamente.

De tener que realizarse reparaciones, estas se deben realizar con mortero de cemento y se deben tratar como superficies nuevas.

Para terminar el trabajo aplicar **Vickó 50 - Piscinas**

No se deben aplicar otras preparaciones de superficie como utilizar fondos, selladores, fijadores, acondicionadores ni enduidos.

Recomendaciones

Conservar entre 5°C y 40°C

Revolver muy bien la pintura antes de utilizarla.

Evitar pintar al rayo directo del sol, ya que genera una temperatura muy alta en la superficie y afecta la performance del producto.

No pintar con humedad relativa superior al 85% o si está pronosticado lluvia.

Lavar salpicaduras y elementos de trabajo con agua y jabón rápidamente para evitar que se sequen y sea más fácil remover las manchas.

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir